

تقرير فني لحالة المركبة

الكيلومترات المقطوعة: 209341

عدد المفاتيح المتوفرة: واحد

تاريخ الفحص: 2026/07/25

حالة المركبة

البند | الحالة

- الهيكل الخارجي: غير معلوم يطلب المعاينة
سليم / رش تجميلي / إصلاح حادث
- الهيكل الداخلي: غير معلوم يطلب المعاينة
نظيف / به تلفيات بسيطة / يحتاج إعادة تأهيل
- الشاسي: غير معلوم يطلب المعاينة
سليم / أثر حادث / مرشوش
- الزجاج: سليمة
سليمة / تالفة بالكامل / تلف جزئي
- الأنوار: سليمة
سليمة / تالفة بالكامل / تلف جزئي
- الإطارات: بحاجة تغيير
جيدة / بحاجة تغيير / تالفة
- المقاعد والفرش: مستخدم بشكل طبيعي
نظيف / مستخدم بشكل طبيعي / تالف
- نظام التكييف: غير معلوم يطلب المعاينة
يعمل / ضعيف / لا يعمل
- الوسائد الهوائية: غير معلوم يطلب المعاينة
سليمة / سبق فتحها / غير موجودة
- المحرك: غير معلوم يطلب المعاينة
سليم / تسريب زيت / بحاجة صيانة
- القير (ناقل الحركة): غير معلوم يطلب المعاينة
سليم / يوجد خلل
- نظام الفرامل والتعليق: بحاجة للصيانة
سليم / بحاجة صيانة

ملاحظات أخرى:

يعد هذا التقرير تقييماً مبدئياً وغير نهائي لحالة المركبة، وقد تم إعداده بناءً على الفحص الظاهري في حينه، ولا يقني هذا التقرير عن المعاينة النهائية للجملة من قبل المشتري. ويجب على كل من يرغب بالمشاركة في المزاو القيام بفحص السيارة شخصياً للتأكد من حالتها، وذلك وفقاً لشروط وأحكام المزاو المعلنة، ولا تتحمل الجهة المنظمة أو العهد للتجهيز أي مسؤولية عن أي فروقات أو عيوب لم يتم رصدها في تقرير الفحص المبدئي.