

تقرير فني لحالة المركبة

لا يعمل	الكيلوات المقطوعة
١	عدد المفاتيح المتوفرة
2026/01/14	تاريخ الفحص

البند	
الهيكل الخارجي	سليم
الهيكل الداخلي	به تلفيات بسيطة
الشاسي	سليم
الزجاج	سليم
الأنوار	تلف جزئي
الإطارات	بحاجة تغيير
المقاعد والفرش	تالف
نظام التكييف	لا يعمل
الوسائد الهوائية	غير موجودة
المحرك	بحاجة صيانة
القيير (ناقل الحركة)	غير معلوم يجب المعاينة
نظام الفرامل والتعليق	بحاجة صيانة

ملاحظات اخرى

★ إخلاء مسؤولية:

يُعد هذا التقرير تقييمًا مبدئيًا وغير نهائي لحالة المركبة ، وقد تم إعداده بناءً على الفحص الظاهري في حينه. ولا يُغني هذا التقرير عن المعاينة النافية للجهة من قبل المشتري، ويجب على كل من يرغب بالمشاركة في المزاد القيام بفحص السيارة شخصيًا للتأكد من حالتها، وذلك وفقًا لشروط وأحكام المزاد المعلنة ولا تتحمل الجهة المنظمة أو المُعد للتقرير أي مسؤولية عن أي فروقات أو عيوب لم يتم رصدها في تقرير الفحص المبدئي.