## مصور جوى



## صور من الطبيعة




- لم يتم رسم الصك بسبب اختلاف الاطوال والمساحة

| | | | |
|---|---|---|---|
| بيانات المعاملة | رقم المعامله | | تاريخها / / |
| | موضوع الكروكى | كروكى ارشادى | |
| | تاريخ اعتماد الكروكى التنظيمى | | |
| بيانات المالكين | اسم | | |
| | اسم | | سجل مدنى |
| بيانات المكرك | ٣٦٠٦٤٢٠٠٠٣٨١ | تاريخه | مصدره |
| بيانات الكروكى | المدينة | مكة المكرمة | الحى العزيزية |
| | رقم المخطط | ١ - ٢١ - ٤ - ١ - ب | رقم القطعه ٢٨ - ٧ |
| | اللوحة التنظيمية | | الشارع |
| نظام البناء | نظام البناء | | النسبه |
| | الاستخدام | سكنى | |
| المساحة | المساح / المهندس | | |
| | مديرالادارة | | |
| تخطيط المدينة/البلدية الفرعية | □ الرسام<br>□ المساح | | |
| | □ مهندس التخطيط<br>□ مهندس البلدية | | |
| | □ مدير تخطيط المدينة<br>□ مدير الخدمات | | |
| | □ مدير عام التخطيط العمرانى<br>□ رئيس البلدية | | |
| بيانات المكتب الهندسى | اسم المكتب | | |
| | المهندس المساح | | |
| | هاتف | | |
| | اسم المسئول | | |

شمار الشركة — الختم

### الملاحظات

| م | بنـــد الملاحظة | الحاله: نعم | الحاله: لا | تفصيلى بند الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| ١ | هل الصك مطابق للرفع المساحي( باطوال ومساحة) | | ✓ | -------- |
| ٢ | هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع اقرار صحة الاستدلال على الموقع | | ✓ | تم الوقوف على الموقع حسب ارشاد المستكشف |
| ٣ | هل يوجد اختلاف فى رقم القطعة /المخطط /البلوك/ اسم الحى/اسم المدينة للصك او الافادة عن المستكشف | | ✓ | -------- |
| ٤ | هل يوجد اختلاف فى مساحة/اطوال الصك عن الطبيعه / ذكر مساحة الصك خطا حسابيا : | ✓ | | يوجد اختلاف فى الاطوال والمساحة بين الصك والطبيعة |
| ٥ | هل يوجد شوارع مختزلة/شطفات على الاصل فى المخطط او المستكشف،الجغرافيواو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك | | ✓ | -------- |
| ٦ | هل يوجد تداخل فى الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا | | ✓ | -------- |
| ٧ | هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار | ✓ | | حسب المستكشف |

يتحمل المكتب المسئولية عن صحة ما ورد فى مخطط الرفع المساحى من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

| م | بنـــد الملاحظة | الحاله: نعم | الحاله: لا | تفصيلى بند الملاحظة |
|---|---|---|---|---|
| ٨ | هل الموقع ارض فضاء | | ✓ | مبنى قائم |
| ٩ | هل يوجد غرفة كهربا داخل/خارج الموقع | | ✓ | ------ |
| ١٠ | هل يوجد صندوق خدمات كهربا/اتصالات/ باخرى داخل او خارج حدود العقار | | ✓ | ------ |
| ١١ | هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى | ✓ | | ------ |
| ١٢ | هل يوجد اسوار داخلية وخارجية بمحيط المبنى القائم بالموقع | ✓ | | ------ |
| ١٣ | هل يوجد اختلاف فى الحدود للصك او الافادة عن المستكشف | ✓ | | يوجد اختلاف فى الحدود بين الصك والمستكشف |

### بمـــوجب الصك لكامل الموقع

| الحد | وصف الحـــد | الطـــول/م |
|---|---|---|
| شمال | قطعة القطعة رقم ٢٨-٥ بناء مسلح وتمام الحد شارع غير | ٢٤,٩ |
| جنوب | شارع عرض ١٢ م | ٣٦,٩ |
| شـرق | قطعة القطعة رقم ٢٨ -١١ - ١ | ٣٨,٥ |
| غـرب | قطعة القطعة رقم ٢٨ -٦ بناء مسلح | ٣٠,٢ |
| المساحه | ١٠٢٩,٤٥ م٢ | |

### بمـــوجب الطبيعة لكامل الموقع

| الحد | وصف الحـــد | الطـــول/م |
|---|---|---|
| شمال | قطعة رقم ٢٨ -٥ والبعض ارض فضاء | ٢٥,١٧ |
| جنوب | شارع عرض ١٢ م | ٣٧ |
| شـرق | جزء من القطعة رقم ٢٨-١١-١ | ٣٦,٩ |
| غـرب | قطعة رقم ٢٨ - ٦ | ٣٠,٠٧ |
| المساحه | ٨٢٨ م٢ | |

### احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 37

| النقطة | شماليات | شرقيات | النقطة | شرقيات | شماليات |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | 2368537.1183 | 589563.7936 | ٩ | | |
| ٢ | 2368511.5481 | 589590.5362 | ١٠ | | |
| ٣ | 2368545.8527 | 589604.1306 | ١١ | | |
| ٤ | 2368559.9224 | 589583.2633 | ١٢ | | |
| ٥ | | | ١٣ | | |
| ٦ | | | ١٤ | | |
| ٧ | | | ١٥ | | |
| ٨ | | | ١٦ | | |