




صور من الطبيعة توضح الموقع



صورة جوية

مقياس الرسم ٢٥٠٠/١



ملاحظات

يوجد اختلاف برقم المخطط واسم الحي والحدود بين الصك والمستكشف الجغرافي

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١٠٠ / ١

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
أكتان البناء للاستشارات الهندسية و أُنضج الآتي :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٤- هل تم التوقيع وإرفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- ٥- هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة و لم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام المقار ☒ نعم (البوابة المكانية) ☐ لا
- ٨- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض : ☒ جبلية ☐ منبسطة ☒ ميني قائم
- ١٠- مشتملات الموقع كالتالي : مبنى قائم
- ١١- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الإحداثيات WCS-1984-UTM38N
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
- ١٣- تم الرفع المساحي بإرشاد المذدوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في إثبات سلامة إجراءات التملك
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود وأطوال و مساحة و إحداثيات

الحكم

تاريخ الاعتماد

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الريـسـاسـ
المالك	
السجل المدني	
الموضـوع	كروكي مساحي
الموقع	حي الشفاء
استخدام الموقع	سكني تجاري
رقم القطعة	٨٧٢
رقم المخطط	٢٠٣٢
رقم الصك	٣١٠١٨٠٠٨٧٣٣
تاريخ الصك	

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الطبيعة
شمال	(٣٠) متر	(٣٠) متر	مطابق		قطعة رقم ٨٧٠
جنوب	(٣٠) متر	(٣٠) متر	مطابق		قطعة رقم ٨٧٤
شرق	(٢٥) متر	(٢٥) متر	مطابق		قطعة رقم ٨٧١
غرب	(٢٥) متر	(٢٥) متر	مطابق		شارع عرض ٦ م
المساحة	٢٧٥٠	٢٧٥٠	مطابق		

رقم	شماليات	شرقيات	رقم	شماليات	شرقيات
1	2716303.463	672646.550	5		
2	2716327.727	672664.192	6		
3	2716342.429	672643.971	7		
4	2716318.164	672626.329	8		