

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الريـضـاض
المالك	
السجل المدني	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	حي الشفاء
استخدام الموقع	سكني تجاري
رقم القطعة	٨٧٤
رقم المخطط	٢٠٣٢
رقم الصك	٦١٠٦٠٠٨٧٤٦
تاريخ الصك	

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	الحودود بموجب الصك	الحودود بموجب الطبيعة
شمال	(٣٠) متر	(٣٠) متر	مطابق	قطعة رقم ٨٧٢	قطعة رقم ٨٧٢
جنوب	(٣٠) متر	(٣٠) متر	مطابق	قطعة رقم ٨٧٦	قطعة رقم ٨٧٦
شرق	(٢٥) متر	(٢٥) متر	مطابق	قطعة رقم ٨٧٣	قطعة رقم ٨٧٣
غرب	(٢٥) متر	(٢٥) متر	مطابق	شارع عرض ٦ م	شارع عرض ٦ م
المساحة	٢٧٥٠	٢٧٥٠	مطابق		

رقم القطعة	شماليات	شرقيات	رقم الشك	شماليات	شرقيات
1	2716288.761	672666.770	5		
2	2716313.026	672684.412	6		
3	2716327.727	672664.192	7		
4	2716303.463	672646.550	8		

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
اكتان البناء للاستشارات الهندسية و أفصح الآتي :

- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد تداخل في الاصل او اجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا
- هل يوجد شوارع مختزلة على الاصل في المخطط او المستكشف الجغرافي او الطبيعة و لم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا
- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ☒ نعم (البوابة المكانية) ☐ لا
- الملاحظات و الاختلافات و التداخلات ☒ يوجد ☐ لا يوجد (مع التوضيح)
- طبيعة الأرض : ☒ جبلية ☐ منبسطة ☒ ميني قائم
- مشتعلات الموقع كالتالي : ☒ مبنى قائم

١١- تم الرفع بنظام VRS واستخدام نظام الاحداثيات WCS-1984-UTM38N
١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .
١٣- تم الرفع المساحي بإرشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة
١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك
١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود واطوال و مساحة و احداثيات


الحكم تاريخ الاعتماد

صور من الطبيعة توضح الموقع



صورة جوية

مقياس الرسم ٢٥٠٠/١



ملاحظات

يوجد اختلاف برقم المخطط واسم الحي بين الصك والمستكشف الجغرافي

تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١٠٠ / ١