

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	الريلان
المساح	الموسم
السلام	سكنى
استخدام المقطعة	722
رسم المخطط	3214
رقم العقار	٩٦٥٤٩٦٧٣٤١٨.....

D. R. T

D. R. T ENGINEERING CONSULTANTS
العنوان: مساري، الدليل الشامل للمدن والبلديات - معلومات ملخصة
للبلديات - معلومات ملخصة - ملخصات المدن
دكة المحكمة، الدليل الشامل للمدن والبلديات - ملخصات المدن
E-MAIL : d.r.t.electr.ksm@global.com TEL : 0570426636

الاتجاه	مساحة المساحة	موجب الصك	موجب الطبيعة	ملاحظات	الحدود بموجب الصك	تاريخ الاعتماد	العنوان
شمال	٤١,٠٠	٤١,٠٠	٤١,٠٠	مطابق	قطعة رقم ٧٢٢	٢٤/٠٧/٢٠١٤	
جنوب	٤١,٠٠	٤١,٠٠	٤١,٠٠	مطابق	شارع عرض ٥٠,٠٠ م		
شرق	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	مطابق	شارع عرض ٥٠,٠٠ م		
غرب	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	مطابق	قطعة رقم ٧٢٥		
المساحة	٢٠٥,٠٠ م	٢٠٥,٠٠ م	٢٠٥,٠٠ م				

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب لدى ارتى للاستشارات الهندسية **اضف الان**:

- هل الصك مطابق للرفع المساحي نعم لا
 - هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي نعم لا
 - هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي نعم لا
 - هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع نعم لا
 - هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاء مشتركة نعم لا
 - هل يوجد شارع مخترن على الأصل في المخطط أو المستحصل الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك نعم لا
 - هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار نعم لا
 - الملحوظات والاختلافات والتداخلات: يوجد لا يوجد
- (مع التوضيح)
- ٩- طبيعة الأرض: ببساطة جبلية مبنى قائم
- ١٠- منتشرات الموقع كالتالي: أرض فضاء
- ١١- تم الرفع بنظام الـ **VRS** واستخدام نظام الاحاديث **WGS-84-UTM38N**
- ١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصورة فوتوغرافية موضحة أدناه.
- ١٣- تم الرفع المساحي بارشاد المتذوب حسب طلب الجهة المخولة
- ١٤- هذا التقرير المساحي لا يعنى به في اثبات سلامية اجرامات القتل
- ١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود وأطوال ومساحة ووحدات واحداثيات

