



مصور جوى



صور من الطبيعة



الملاحظات

رقم	الحالة	تفصيلي بند الملاحظة	بند الملاحظة	الحالة	تفصيلي بند الملاحظة
١	نعم	هل الموقع ارض فضاء	نعم	نعم	هل الموقع ارض فضاء
٢	نعم	هل يوجد فورة كبريتا داخل/خارج الموقع	نعم	نعم	هل يوجد فورة كبريتا داخل/خارج الموقع
٣	نعم	هل يوجد صندوق خدمات كهربيا/اتصال/اخرى داخل او خارج حدود القطر	نعم	نعم	هل يوجد صندوق خدمات كهربيا/اتصال/اخرى داخل او خارج حدود القطر
٤	نعم	هل يوجد جوع التلبيحات الصادرة من المركز في الموقع المساحي	نعم	نعم	هل يوجد جوع التلبيحات الصادرة من المركز في الموقع المساحي
٥	نعم	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية يحيط المبني القائم بالموقع	نعم	نعم	هل يوجد اسوار داخلية وخارجية يحيط المبني القائم بالموقع
٦	نعم	هل يوجد اختلاف في الحدود المسك او الباقاة من المسكنين	نعم	نعم	هل يوجد اختلاف في الحدود المسك او الباقاة من المسكنين
٧	نعم	هل يوجد تداخل في المساح او اجراء مشتركة ظاهريا	نعم	نعم	هل يوجد تداخل في المساح او اجراء مشتركة ظاهريا

بموجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	النوع	وصف الحسد	المطوول/م
شمال	قطعة	رقم ٨٣	٢١
جنوب	شارع	بعرض ٨م	٢١
شرق	قطعة	رقم ٨١	٢٤
غرب	قطعة	رقم ٨٢	٢٤
المساحة			٢٥٠٤

بموجب المسك لكامل الموقع

الحد	النوع	وصف الحسد	المطوول/م
شمال	قطعة	رقم ٨٣	٢١
جنوب	شارع	بعرض ٨م	٢١
شرق	قطعة	رقم ٨١	٢٤
غرب	قطعة	رقم ٨٢	٢٤
المساحة			٢٥٠٤

الشمال

رقم المسامحه

تاريخها /

موقع الكروكي

كروكي ارشادي

تاريخ اعتماد الكروكي التفصيلي

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم