




مصور جوى



صور من الطبيعة



يوجد اختلاف في الحد الغربي الميك من الطبيعة • حسب اطلال الميك ذكرت المساحة خطأ

يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرقعة المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

تم الوقوف على الموقع بنانا على ارشاد المستكشف • الموقع عبارة عن مبنى قائم

يوجد اختلاف في طول الضلع الشرقي بسبب ذكر طول الضلع خطأ في مخطط الميك

حد الميك
حد الطبيعة

بمسحوب الطبيعة لكامل الموقع

بمسحوب ٢١,٣٥ م يحدها قطعة رقم ١

بمسحوب ١٥,٢٥ م يحدها شارع الخير

بمسحوب ٢١,٣٥ م يحدها قطعة رقم ١

بمسحوب ١٥,٢٥ م يحدها قطعة رقم ٧

٢٣٢٥,٥٨

بمسحوب الميك لكامل الموقع

بمسحوب ٢١,٣٥ م يحدها قطعة رقم ١

بمسحوب ٣,٥ م يحدها شارع الخير

بمسحوب ٢١,٣٥ م يحدها قطعة رقم ١

بمسحوب ١٥,٢٥ م يحدها قطعة رقم ١٣٧

٢٣٢٥,٥٨ حسابيا ٢٤٣١,٧٧

رقم المساحة / تاريخها /

موقع الكروكي كروكي ارشادي

تاريخ اعتماد الكروكي التفصيلي

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم

اسم