# نموذج كروكى مساحى

| | |
|---|---|
| المنطقة | القصيم |
| المـــالـــك | |
| الموضـــــــوع | كروكى مساحى |
| الموقـــــــع | الـــرس |
| استخدام الموقع | _ |
| رقـــم القطعـــة | ٣٠ /ب |
| رقـــم المخطط | ١٠٠٩ /ق |
| رقم الصك | ٦٦٠٠٠١٢٨١٧٤٩ |
| تاريخ الصك | |


D . R . T

D . R . T ENGINEERING CONSULTANTS

تصميم معمارى تصميم داخلى اشراف ادارة مشروعات-مخططات سلامة

تخطيط-رفع مساحى- دراسة الاحمال الكهربائية

مكة المكرمة- الشرائع - مركز السلام الادارى الدور الأول- مكتب رقم ١١

EMAIL - dar.alebtkar.businss@gmail.com TEL- 0570426636


## إقـــــــرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب دى ار تى للاستشارات الهندسية و أتضح الآتى :

١ - هل الصك مطابق للرفع المساحى ☐ نعم ☑ لا

٢ - هل تم ذكر جميع الاختلافات فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز فى الرفع المساحى ☑ نعم ☐ لا

٤ - هل تم التوقيع وارفاق اقرار صحة الموقع ☐ نعم ☑ لا

٥ - هل يوجد تداخل فى الأصل أو أجزاء مشتركة ☐ نعم ☑ لا

٦ - هل يوجد شوارع مختزلة على الأصل فى المخطط أو المستكشف الجغرافى أو الطبيعة ولم يتم ذكره فى الصك ☐ نعم ☑ لا

٧- هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه فى الاستدلال على استخدام العقار ☐ نعم (البوابة المكانية) ☐ لا

٨- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☑ يوجد ☐ لا يوجد

(مع التوضيح)

٩ - طبيعة الأرض: ☐ جبلية ☐ منبسطة ☑ مبنى قائم

١٠- مشتملات الموقع كالتالى : فيلا سكنية

١١- تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N

١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه .

١٣- تم الرفع المساحى بارشاد المندوب حسب طلب الجهة المخولة

١٤ - هذا التقرير المساحى لا يعتد به فى اثبات سلامة اجراءات التملك

١٥ - يتحمل المكتب المسؤلية عن صحة ماورد فى مخطط الرفع المساحى حدود واطوال ومساحة واحداثيات

| | | | |
|---|---|---|---|
| الختم | دار الابتكار للاستشارات الهندسية DAR ALEBTKAR ENGINEERING CONSULTANTS س.ت: ٤٣١٢٥١٣٨٥ | تاريخ الاعتماد | ١٤٤٦/١٢/٢٥هـ |

## أبعـــــاد الأرض

| الاتجـاة | بموجب الصك | بموجب الطبيعة | ملاحظات | ملاحظات | الحدود بموجـــب الصك | الحـــدود بموجب الطبيعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شمـــال | ٢٧,٠٠ | ٢٧,٠٠ | | مطابق | القطعة رقم ٣٠ /أ | القطعة رقم ٣٠ /أ |
| جنـــوب | ٢٧,٠٠ | ٢٧,٠٠ | | مطابق | القطعة رقم ٢٧ والقطعة رقم ٢٨ وجزء من القطعة رقم ٢٩ | القطعة رقم ٢٧/أ والقطعة رقم ٢٨ |
| شـــرق | ١٦,٥٠ | ١٦,٥٠ | | مطابق | جزء من القطعة رقم ٣١ | جزء من القطعة رقم ٣١ |
| غـــرب | ١٦,٥٠ | ١٦,٥٠ | | مطابق | شـارع عرض ٢٥,٠٠م | شـارع عرض ٢٥,٠٠م |
| المساحة | ٤٤٥,٥٠م٢ | ٤٤٥,٥٠ م٢ | | مطابق | | |

| رقم النقطة | شمـاليات | شـرقيـات |
|---|---|---|
| 1 | 2858443.244 | 350467.066 |
| 2 | 2858436.224 | 350493.138 |
| 3 | 2858420.291 | 350488.848 |
| 4 | 2858427.311 | 350462.777 |
| 5 | | |

| رقم النقطة | شمـاليات | شـرقيـات |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

صورة جوية

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠

صور من الطبيعة
توضح الموقع






تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١ / ٣٠٠

يوجد اختلاف فى الحدود بين الصك وبلدى

7015435949