



مقياس الرسم ٢٥٠/١

صورة جوية



صور من الطبيعة
توضيح الموقع



أقرار
جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب
دى ار تى للاستشارات الهندسية وفتح الأقي :

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ☒ نعم ☐ لا

٤- هل تم التوقيع ورافق اقرار صحة الموقع ☒ نعم ☐ لا

٥- هل يوجد تدخل في الأصل أو أجزاء مشتركة ☒ نعم ☐ لا

٦- هل يوجد شوارع مختلطة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ☒ نعم ☐ لا

٧- هل تم ذكر المخرج المعتمد عليه في الاستئلال على استخدام المقار ☒ نعم ☐ لا

٨- الملاحظات والاختلافات والتداخلات: ☒ يوجد ☐ لا يوجد

(مع التوضيح)
٩- طبيعة الأرض: ☒ جبلية ☐ منبسطة ☐ منفي قائم

١٠- مشتلات الموقع كالتالي: ☐ منفي سكني

١١- تم الرفع بنظام الـ VRS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N

١٢- تم توضيح الموقع من عدة زوايا بصور فوتوغرافية موضحة أدناه.

١٣- تم الرفع المساحي بإرشاد المكتوب حسب طلب الجهة المخولة

١٤- هذا التقرير المساحي لا يعتد به في اثبات سلامة اجراءات التملك

١٥- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع

المساحي حدود وأطوال ومساحة واحداثيات

١٦- تاريخ الاعتماد ١٤٤٦/١/٢١ هـ

المساحي

المساحي

المساحي

المساحي

نموذج كروكي مساحي

الرياض

المسالك

الموضوع

الموضعية

استخدام الموقع

سكني

٤٢ و ٤٤ و ٤٦

٢٩٧٨

٣١.١١٧.٣١.٠٢

رقم المخطط

رقم الصك

تاريخ الصك

٢١٥,٠٠٠ م^٢

٢١٥,٠٠٠ م^٢

المساحة

الاجزاء

المساحة

المساحة

المساحة

المساحة

D.R.T

D. R. ENGINEERING CONSULTANTS

مهندسين معماريين ومساحين

مهندسين معماريين ومساحين

مهندسين معماريين ومساحين

مهندسين معماريين ومساحين

مهندسين معماريين ومساحين

مهندسين معماريين ومساحين

مهندسين معماريين ومساحين

مهندسين معماريين ومساحين

مهندسين معماريين ومساحين