





مصور جوئی



صور من الطبيعة



حد المصك
حد الطبيعية

الملاحظات			
رقم	تفصيلي بند الملاحظة	الحالة	نعم
٨	من الموقع أرض فضاء	✓	
٩	مل يوجد قهوة كبريا داخل / خارج الموقع	✓	
١٠	مل يوجد صندوق خدمات كهرباء / اتصال / أخرى داخل أو خارج حدود العقار	✓	
١١	مل تر تخطيط جميع التجهيزات الصادرة من المركز على أرواح المساهمي	✓	
١٢	مل يوجد أسوار داخلية وخارجية محيط المبني القائم بالموقع	✓	
١٣	مل يوجد إحتكاك في الحدود للملك أو القارة حين المستكشفة	✓	
١	هل العتك مطابق للربح المساحي (الطول ومساحة)	✓	
٢	هل تم الرقود على الموقع من قبل طالب التخطيط ووثقي الأوراق صحة الاستقلال على الموقع	✓	
٣	هل يوجد اختلاف في رقم المنطقة / المحيط / البورت / اسم الحي / قسم البلدية / الملك أو القارة من المستكشف	✓	
٤	هل يوجد إختلاف في مساحة / طول الملك عن الطبيعة / أو مساحة الملك خطا حسابيا	✓	
٥	هل يوجد شوارع مستوية / تعلقات على السائل في المحيط أو المستكشف، الجدران أو الطبيعة لم يتم ذكره في الملك	✓	
٦	هل يوجد حدائق في السائل أو أجزاء مشتركة ظاهريا	✓	
٧	هل تم ذكر المروج المعقد عليه في الاستقلال على استخدام العقار	✓	

بيـــــــــــــو يجب الطبيعية لكامل الموقع

الحث	وصف الحـــد	المطــــــول/م
شمال	شارع عرض ١٢ م	٢٢
جنوب	قطعة رقم ٣٣	٢٥
شرق	شارع عرض ١٢ م	٢٣,٥ + ٢,٢٤
غرب	قطعة رقم ٣٣	٢٣,٥
المساحة		٢٥٨٣

بيـــــــــــــو يجب المصك لكامل الموقع

الحث	وصف الحـــد	المطــــــول/م
شمال	شارع عرض ١٢ م	٢٥
جنوب	قطعة رقم ٣٣	٢٥
شرق	شارع عرض ١٢ م	٢٣,٥
غرب	قطعة رقم ٣٣	٢٣,٥
المساحة		٢٥٨٧,٥

[illegible]