





صور من الطبيعة



الملاحظات									
الحالة		بند الملاحظة	رقم	تفصيلي بند الملاحظة	الحالة		بند الملاحظة	رقم	تفصيلي بند الملاحظة
نعم	لا				نعم	لا			
✓		حل الموقع أرض فضاء	٨			✓	حل السمك مطابق للرفع المساحي (الموال ومساحة)	١	حل تم الرقوع على الموقع من قبل طالب الالتحاق ووقع الأثر بسعة الاستئصال على الموقع
✓		حل يوجد غرقة كبيرة داخل /خارج الموقع	٩			✓		٢	
		حل يوجد صندوق خدمات كهرباء/تصالوات/ أخرى داخل /خارج حدود المقل	١٠			✓	من يوجد اختلاف في رقم القعدة /المخطط/ بالبروك / اسم /صم المدينة السمك أو القاعة من المستكشف	٣	من يوجد اختلاف في مساحة /الموال السمك من الطبيعة / كرو مساحة السمك على مساحة -
✓		في الرفع المساحي	١١			✓		٤	من يوجد شراخ مستدرة/ اختلافات على السطح في المخطط أو المستكشف/ السطح المستكشفة ولم يقع ذكره في السمك
		حل يوجد إمداد داخلية وخارجية محيطية المبنى	١٢			✓		٥	من يوجد حدائق في السطح أو أجزاء مشعكة طامرية
✓		الظاهر المرفوع	١٣			✓		٦	من تم ذكر المروج المصحف عليه في الاستئصال على الاستئصال
✓		من يوجد اختلاف في الحدود المسكت أو القاعة من المستكشف				✓		٧	
يشمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود وأموال ومساحة وأحيائات									

بمـــــــــــــــــــــو جيب الطليبية الكامل الموقع		
الحد	وصف الحد	المطـــــــــور / م
شمال	شبوك موارشي	٥٠٠
جنوب	ارض جبلية فضاء	٣٠٠
شرق	ارض جبلية فضاء	٣٢٤
غرب	قمة الجبل	٣٢٤
المساحة		٢م٧٢,٧٩١,٨

بسمه تعالی		بسمه تعالی	
الحمد	وصف الحمد	الطه	الطه
شمال	شبهك مواشي	٥٠٠	
جنوب	ارض جبليه فضاء	٣٠٠	
شرق	ارض جبليه فضاء	٣٢٤	
غرب	قمة الجبل	٣٢٤	
المساحة		٢٣٧٢,٧٩١,٨	

[illegible]