

تقرير فني لحالة المركبة

لا يعمل	الكيلوات المقطوعة
١	عدد المفاتيح المتوفرة
2026/01/14	تاريخ الفحص

البند	
الهيكل الخارجي	غير معلوم يجب المعاينة
الهيكل الداخلي	غير معلوم يجب المعاينة
الشاسي	غير معلوم يجب المعاينة
الزجاج	سليم
الأنوار	تلف جزئي
الإطارات	بحاجة تغيير
المقاعد والفرش	تالف
نظام التكييف	غير معلوم يجب المعاينة
الوسائد الهوائية	غير معلوم يجب المعاينة
المحرك	غير معلوم يجب المعاينة
القيير (ناقل الحركة)	غير معلوم يجب المعاينة
نظام الفرامل والتعليق	غير معلوم يجب المعاينة

ملاحظات اخرى

★ إخلاء مسؤولية:

يُعد هذا التقرير تقييمًا مبدئيًا وغير نهائي لحالة المركبة ، وقد تم إعداده بناءً على الفحص الظاهري في حينه. ولا يُغني هذا التقرير عن المعاينة النافية للجهة من قبل المشتري، ويجب على كل من يرغب بالمشاركة في المزاد القيام بفحص السيارة شخصيًا للتأكد من حالتها، وذلك وفقًا لشروط وأحكام المزاد المعلنة ولا تتحمل الجهة المنظمة أو المُعد للتقرير أي مسؤولية عن أي فروقات أو عيوب لم يتم رصدها في تقرير الفحص المبدئي.