

تقرير فني لحالة المركبة

لا يعمل	الكيلوات المقطوعة
ا	عدد المفاتيح المتوفرة
2026/01/14	تاريخ الفحص

البند	
المهيكل الخارجي	غير معلوم يجب المعاينة
المهيكل الداخلي	غير معلوم يجب المعاينة
الشاشات	غير معلوم يجب المعاينة
الزجاج	سليم
الأنوار	تلف جزئي
الإطارات	بحاجة تغيير
المقاعد والفرش	تلف
نظام التكييف	لا يعمل
الوسائل الهوائية	غير معلوم يجب المعاينة
المدرك	غير معلوم يجب المعاينة
القير (ناقل الحركة)	غير معلوم يجب المعاينة
نظام الفرامل والتعليق	بحاجة صيانة

ملاحظات اخرى

★ إخلاء مسؤولية:

يُعد هذا التقرير تقييماً مبدئياً وغير نهائي لحالة المركبة ، وقد تم إعداده بناءً على الفحص الظاهري في حينه. وللإفادة بهذا التقرير عن المعاينة النافية للجهالة من قبل المشتري، ويجب على كل من يرغب بالمشاركة في المزاد القيام بفحص السيارة شخصياً للتتأكد من حالتها، وذلك وفقاً لشروط وأحكام المزاد المعلنة ولا تتحمل الجهة المنظمة أو المعد للتقرير أي مسؤولية عن أي فروقات أو عيوب لم يتم رصدها في تقرير الفحص المبدئي.