




حد الصك
حد الطبيعة

الملاحظات									
٢	بند الملاحظة		الحال	٢	تفصيلي بند الملاحظة	الحال	بند الملاحظة		٢
	نعم	لا					نعم	لا	
١	✓		✓	٨	هل الموقع أرض فضاء؟	✓		✓	١
٢	✓		✓	٩	هل يوجد حفرة كمبريا داخل/خارج الموقع	✓		✓	٢
٣	✓		✓	١٠	هل يوجد صندوق خدمات كمبريا/أصالة/أخرى داخل أو خارج حدود المقار	✓		✓	٣
٤	✓		✓	١١	هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الموقع المساحي	✓		✓	٤
٥	✓		✓	١٢	هل يوجد أسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموقع	✓		✓	٥
٦	✓		✓	١٣	هل يوجد اختلاف في الحدود للملك أو القاعة من المكتشف	✓		✓	٦
٧	✓		✓		يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الزرع المساحي من حدود وأطوال ومساحة وحاديات			✓	٧

بموجب الطبيعة لكامل الموقع	
ب	بـطول ٢٧,٥ متر يحدها قطعة رقم ٩٣- ب
١	بـطول ١٢ متر يحدها قطعة رقم ٩٤ -- ١
٢	بـطول ٢٧,٥ متر يحدها قطعة رقم ٩٥ -- ٢
١٨م	بـطول ١٢ متر يحدها شارع عرض ١٨م
٢٣٣٠م	

الاتجاه	بـموجب الصك لكامل الموقع
شمال	بـطول ٢٧,٥ متر يحدها قطعة رقم ٩٣
شرق	بـطول ١٢ متر يحدها قطعة رقم ٩٤
جنوب	بـطول ٢٧,٥ متر يحدها قطعة رقم ٩٥-٢
غرب	بـطول ١٢ متر يحدها شارع عرض ١٨م
المساحة	٣٣٣ م ^٢



صور من الطبيعة

