



مصور جوى



صور من الطبيعة



حد الصك

حد الطبيعة

الملاحظات

م	بند الملاحظة	الحالة	م	بند الملاحظة	الحالة
١	مل الصك مطابق للربع المساحي (الاطوال والمساحة)	✓	٨	مل الموقع ارض فضاء	✓
٢	مل تم الرفع على الموقع من قبل طالب التفيد وترفع القرار صحة الاستناد على الموقع	✓	٩	مل يوجد حفرة كدريا داخل/خارج الموقع	✓
٣	مل يوجد اختلاف في رقم القامة/المخطط/البرك/اسم الحي/اسم المدينة للملك او اللقاة من المستكشف	✓	١٠	مل يوجد صندوق ختمات كدريا/اصال/اخرى داخل او خارج حدود الملاك	✓
٤	مل يوجد اختلاف في مساحة/اطوال الصك عن الطبيعة /ذكر مساحة الصك خطا حسابيا	✓	١١	مل يوجد اسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموقع	✓
٥	مل يوجد شارع حفرة/شقوق على ارض الموقع او المستكشف الجدرانها والطبيعة ولم يتم ذكره في الصك	✓	١٢	مل يوجد اختلاف في الحدود للملك او اللقاة من المستكشف	✓
٦	مل يوجد تقاطع في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓			
٧	مل تم ذكر المربع المعتمد عليه في الاستناد على استخدام الملاك	✓			

يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الربع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

بموجب الطبيعة لكامل الموقع

الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	شارع عرض ٢٠ م	٩٤,٤٤
جنوب	قطعة رقم ٤٢	١١١,٣٦
شرق	شارع عرض ٢٠ م	١٠١,٣٥
غرب	شارع عرض ٢٠ م	١٠٠
المساحة		٢٣١,٢٩٠

بموجب الصك لكامل الموقع

الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	شارع عرض ٢٠ م	٩٤,٤٤
جنوب	قطعة رقم ٤٢	١١١,٣٦
شرق	شارع عرض ٢٠ م	١٠١,٣٥
غرب	شارع عرض ٢٠ م	١٠٠
المساحة		٢٣١,٢٩٠

كروكي ارشادى

اسم	سجل مدنى
بيانات المالكين	
تاريخه	١٧-٢-١٤٤١
معدنه	وزارة عدل
بيانات الكروكي	٧١٤٢٠٣٠٠١١١

المدينة	ضرماء	الحي
رقم المخطط	المسوح ام على الواقع غرب	رقم القطع
التقسيم	الشارع	

نظام البدا

زراعى



بيانات المكتب الهندسى

اسم المكتب شركة اصول الهندسة للاستشارات الهندسية

اسم المسؤل حسين السمرالى

هاتف ٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩

الايملل INFO@OSOUL.COMPANY



الختم

شعار الشركة

احداثيات الموقع حسب نظام احداثيات العالمى UTM-WGS84-ZONE 39

معدن	شعبه	شعبه	شعبه	شعبه
١	٩	599381.3007	2731819.7874	
٢	١٠	599452.7061	2731757.9816	
٣	١١	599399.7783	2731671.5451	
٤	١٢	599315.5750	2731744.4208	
٥	١٣			
٦	١٤			
٧	١٥			
	١٦			