


مصور جوى



صور من الطبيعة



حد الصك
حد الطبيعة

الملاحظات

رقم	بند الملاحظة	الحالة	رقم	بند الملاحظة	الحالة
١	مل الصك مطابق للربع المساحي (الاطوال والمساحة)	✓	٨	مل الموقع ارض فضاء	✓
٢	مل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التطوير وترفع القرار سعة الاستئصال على الموقع	✓	٩	مل يوجد غرفة كدوية داخل/خارج الموقع	✓
٣	مل يوجد اختلال في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم البس/اسم المدينة/لمك او اللقاعة من المستكشف	✓	١٠	مل يوجد منطقة خضاتر كبريا/اتصالات/اخرى داخل او خارج حدود المقار	✓
٤	مل يوجد اختلال في مساحة/اطوال الصك من الطبيعة /ذكر مساحة الصك خطأ حسابيا	✓	١١	مل يوجد اسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموقع	✓
٥	مل يوجد شارع مستقلة/شققات على ااسل في المخطط او المستكشف الجغرافيا والطبيعة ولم يتم ذكره في الصك	✓	١٢	مل يوجد اختلال في الحدود للمك او اللقاعة عن المستكشف	✓
٦	مل يوجد تقاطع في الاصل او اجزاء مشتركة ظاهريا	✓			
٧	مل تم ذكر الموقع المعتمد عليه في الاستئصال على استتمام المقار	✓			

يحمل المكتب المسؤولية عن صحة ما ورد في مخطط الربع المساحي من حدود واطوال ومساحة واحداثيات

الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٣٣٠ والقطعة رقم ٣٣٦	١٠٠
جنوب	شارع عرض ٢٠ م	٩٠,٦٢
شرق	قطعة رقم ٣٥٧	١٥٠,٢٩
غرب	قطعة رقم ٣٥٩	١٥٠
المساحة		٢٠١٤٢٩٦,٥

الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٣٣٠ والقطعة رقم ٣٣٦	١٠٠
جنوب	شارع عرض ٢٠ م	٩٠,٦٢
شرق	قطعة رقم ٣٥٧	١٥٠,٢٩
غرب	قطعة رقم ٣٥٩	١٥٠
المساحة		٢٠١٤٢٩٦,٥

كروكي ارشادي

اسم	سجل مدني
بيانات المالكين	
تاريخه	١٤٤١-٠٢-٢٤
معدره	وزارة عدل
المدينة	ضرماء
رقم المخطط	المسمى ام على الواقع غرب رقم القطعة ٣٥٨
التقسيم	الشارع
نظام البدا	الاستخدام
نظام البدا	زراعي



بيانات المكتب الهندسي

اسم المكتب	شركة اصول الهندسة للاستشارات الهندسية
اسم المسؤل	حسين السمرافي
هاتف	٠٥٣٤٩٧٧٧٥٩
الاي ميل	INFO@OSOUL.COMPANY
تاريخ الربع المساحي	١٤٤٧-٠٨-٢٦



الحد	وصف الحد	الطول/م
شمال	قطعة رقم ٣٣٠ والقطعة رقم ٣٣٦	١٠٠
جنوب	شارع عرض ٢٠ م	٩٠,٦٢
شرق	قطعة رقم ٣٥٧	١٥٠,٢٩
غرب	قطعة رقم ٣٥٩	١٥٠
المساحة		٢٠١٤٢٩٦,٥