

نموذج كروكي مساحي

المنطقة	تيوك
النالك	
الموضوع	كروكي مساحي
الموقع	العروج ٢
استخدام الموقع	سكني
رسم القطعة	١٤٩٥
رقم المخطط	ت/ت/٤٨
رقم الصك	٣٥٠١١٦٠٠٣١٥٩
تاريخ الصك	

إقرار

جرى الوقوف على الطبيعة من قبل مساح مكتب

ذي آر تي للاستشارات الهندسية واتضح الاتي:

- ١- هل الصك مطابق للرفع المساحي نعم لا
- ٢- هل تم ذكر جميع الاختلافات في الرفع المساحي نعم لا
- ٣- هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي نعم لا
- ٤- هل تم التوقيع وإرفاق اقرار صحة الموقع نعم لا
- ٥- هل يوجد تناخل في الأصل أو أجزاء مشتركة نعم لا
- ٦- هل يوجد شوارع مختلة على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك نعم لا
- ٧- هل تم ذكر المرجع الممتد عليه في الاستدلال على استخدام العقار نعم (الرخص الانشائية) لا
- ٨- هل تم الاستعلام من وزارة الزراعة حيال الأراضي الزراعي نعم لا
- ٩- الملاحظات والاختلافات والتداخلات يوجد لا يوجد

(مع التوضيح)

- ١- طبيعة الأرض جبلية منبسطة مبلدي قاسم
- ٢- مشتتات الموقع كالتالي: مبلدي سكني
- ٣- هل يوجد منطقة مشتركة نعم لا
- ٤- تم الرفع بنظام VRSS واستخدام نظام الاحداثيات WGS-84-UTM38N
- ٥- تم الرفع المساحي بإرشاد المتدوب حسب طلب الجهة المخولة
- ٦- هذا التقرير المساحي لا يعتمد به في اثبات سلامة اجراءات الصك
- ٧- يتحمل المكتب المسؤولية عن صحة ماورد في مخطط الرفع المساحي حدود وانطوال ومساحة واحداثيات

الشم

أبعاد الأرض

الاتجاه	بموجب الصك	بموجب الطبيعة	ملاحظات	ملاحظات	الحدود بموجب الطبيعة	الحدود بموجب الصك
شمال	٣٠	٣٠,٠٠٠	مطابق		قطعة رقم ١٤٩٧	قطعة رقم ١٤٩٧
جنوب	٣٠	٣٠,٠٠٠	مطابق		قطعة رقم ١٤٩٣	قطعة رقم ١٤٩٣
شرق	٢٣	٢٣,٠٠٠	مطابق		قطعة رقم ١٤٩٤	قطعة رقم ١٤٩٤
غرب	٢٣	٢٣,٠٠٠	مطابق		شارع عرض ٢٠م	شارع عرض ٢٠م
المساحة	٢٦٩٠	٢٦٩,٠٠٠	مطابق			

رقم	شماليات	شماليات	شماليات	شماليات
1	3147197.788	261617.985	261640.100	261655.641
2	3147218.060	261640.100	261655.641	261633.526
3	3147201.105	261655.641	261633.526	
4	3147180.834	261633.526		



صور من الطبيعة
توضيح الموقع

مقياس الرسم ١/٢٥٠٠
صورة جوية



تم الرفع من واقع الطبيعة
مقياس الرسم ١/٣٠٠
يوجد مشتتات جهرية خارج حد الصك
يوجد اختلاف في اسم الحى بين الصك ويوماب