


## المصور الجوي




## صور من الطبيعة



قطعة رقم ٢٩١ (ب)

قطعة رقم ٢٩٠ (ب)

قطعة رقم ٢٨٧ (ب)



يُحمل المكتب مسؤولية ما ورد في مخطط الرفع المساحي من حدود و أطوال ومساحة وإحداثيات

### الملاحظات

| م | بـسـنـد الـمـلـاحـظـة                                                                                  | الحالة :<br>نعم<br>لا | تفصيلي بسند الملاحظة                                            | م  | بـسـنـد الـمـلـاحـظـة                     | الحالة :<br>نعم<br>لا | تفصيلي بسند الملاحظة                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1 | هل الصك مطابق للرفع المساحي ( الأطوال والمساحة )                                                       | ✓                     | هل الموقع أرض فضاء ؟                                            | 8  | هل يوجد غرفة كهرباء داخل / خارج الموقع ؟  | ✓                     | الموقع عبارة عن مبنى قائم                 |
| 2 | هل تم الوقوف على الموقع من قبل طالب التنفيذ وتوقيع إقرار صحة الاستدلال على الموقع ؟                    | ✓                     | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟                       | 9  | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ | ✓                     | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ |
| 3 | هل يوجد اختلاف في رقم القطعة/المخطط/البلوك/اسم الحي/ اسم المدينة للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟         | ✓                     | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟                       | 10 | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ | ✓                     | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ |
| 4 | هل يوجد اختلاف في مساحة / أطوال الصك عن الطبيعة ؟                                                      | ✓                     | هل تم تطبيق جميع التعليمات الصادرة من المركز في الرفع المساحي ؟ | 11 | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ | ✓                     | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ |
| 5 | هل يوجد شوارع مفتوحة / شطفت على الأصل في المخطط أو المستكشف الجغرافي أو الطبيعة ولم يتم ذكره في الصك ؟ | ✓                     | هل يوجد أسوار داخلية وخارجية يحيط بالمبنى القائم بالموقع ؟      | 12 | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ | ✓                     | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ |
| 6 | هل يوجد تداخل في الأصل أو أجزاءه المشتركة ظاهريا ؟                                                     | ✓                     | هل يوجد اختلاف في الحدود للصك أو الإفادة عن المستكشف ؟          | 13 | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ | ✓                     | هل يوجد صندوق كهرباء داخل / خارج الموقع ؟ |
| 7 | هل تم ذكر المرجع المعتمد عليه في الاستدلال على استخدام العقار ؟                                        | ✓                     | حالة العقار                                                     | 14 | تم ذكر الاستخدام وفقا للمستكشف            | ✓                     | غير موقوفة                                |

| الإتجاه  | بـمـوجـب الـصـك الـكـامـل الـمـوقـع | الإتجاه  | بـمـوجـب الـطـبـيـعـة الـكـامـل الـمـوقـع |
|----------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| الشمال:  | بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 291      | الشمال:  | بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 291 (ب)        |
| الشرق:   | بطول 20 متر يحدها شارع عرض 15 م     | الشرق:   | بطول 20 متر يحدها شارع عرض 15 م           |
| الجنوب:  | بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 287      | الجنوب:  | بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 287 (ب)        |
| الغرب:   | بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 290      | الغرب:   | بطول 20 متر يحدها قطعة رقم 290 (ب)        |
| المساحة: | 2م 400                              | المساحة: | 2م 400                                    |

| بيانات المعاملة       | رقم المعاملة                 | تاريخها :                                          |
|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| بيانات المعاملة       | موضوع الكروكي                | كروكي إرشادي                                       |
| بيانات المعاملة       | تاريخ إتمام الكروكي التنظيمي | تاريخها :                                          |
| بيانات المعاملة       | الإسم :                      | السجل المدني :                                     |
| بيانات المعاملة       | بيانات الصورك                | 532508005043 تاريخه 14-7-1441 هـ مصدره وزارة العدل |
| بيانات المعاملة       | البلدية :                    | حفر الباطن الحي :                                  |
| بيانات المعاملة       | رقم المخطط :                 | رقم القطعة : 289                                   |
| بيانات المعاملة       | بلك :                        | الشارع : غير مسمى                                  |
| بيانات المعاملة       | نظام البناء :                | النسبة :                                           |
| بيانات المعاملة       | المساح / المهندس :           | سكني                                               |
| بيانات المعاملة       | مدير الإدارة :               |                                                    |
| بيانات المعاملة       | الرسم                        | <input type="checkbox"/>                           |
| بيانات المعاملة       | المساح                       | <input type="checkbox"/>                           |
| بيانات المعاملة       | مهندس التخطيط                | <input type="checkbox"/>                           |
| بيانات المعاملة       | مهندس البلدية                | <input type="checkbox"/>                           |
| بيانات المعاملة       | مدير تخطيط المدينة           | <input type="checkbox"/>                           |
| بيانات المعاملة       | مدير الخدمات                 | <input type="checkbox"/>                           |
| بيانات المعاملة       | مدير عام التخطيط العمراني    | <input type="checkbox"/>                           |
| بيانات المعاملة       | رئيس البلدية                 | <input type="checkbox"/>                           |
| بيانات المكتب الهندسي | إسم المكتب :                 | شركة أصول الهندسة للاستشارات الهندسية              |
| بيانات المكتب الهندسي | المهندس المساح :             | م. أحمد عمر                                        |
| بيانات المكتب الهندسي | اسم المسؤول :                | م. حسين السمراني                                   |
| بيانات المكتب الهندسي | تاريخ الرفع المساحي:         | 1448-1-9 هـ                                        |
| بيانات المكتب الهندسي | هاتف المكتب الهندسي:         | 0534977759                                         |

شركة أصول الهندسة  
للإستشارات الهندسية  
C.R.:4030450235

أصول  
الهندسة  
architectural & interior

| UTM-WGS84-ZONE 39 |             | إحداثيات الموقع حسب نظام الإحداثيات العالمية |
|-------------------|-------------|----------------------------------------------|
| POINT             | EASTING     | NORTHING                                     |
| P1                | 602394.0445 | 3146814.0568                                 |
| P2                | 602413.8699 | 3146816.6939                                 |
| P3                | 602411.2328 | 3146836.5193                                 |
| P4                | 602391.4074 | 3146833.8822                                 |

| Position X  | Position Y   |
|-------------|--------------|
| 602391.4074 | 3146833.8822 |
| 602394.0445 | 3146814.0568 |
| 602411.2328 | 3146836.5193 |
| 602413.8699 | 3146816.6939 |