

تقرير فني عن المركبة متسوبيشي لوحة رقم : ا و ق 4148

283926	الكيلوات المقطوعة
1	عدد المفاتيح المتاحة
سليم	الهيكل الخارجي
سليم	الهيكل الداخلي
سليم	الزجاج
جيدة	الإطارات
جيدة	المقاعد والفرش
جيدة	المحرك
جيدة	القيير (ناقل الحركة)
جيدة	الفرامل

إخلاء مسؤولية *

يعد هذا التقرير مبدئياً وغير نهائي لحالة المركبة ، وقد تم إعداده بناء على الفحص الظاهري ، ولا يغني هذا التقرير عن المعاينة النافية للجهالة من قبل المشتري ، ويجب على كل من يرغب بالمشاركة في المزاد القيام بفحص السيارة شخصياً للتأكد من حالتها ، وذلك وفقاً لشروط وأحكام المزاد المعلنة ولا تتحمل الجهة المنظمة للتقرير أي مسؤولية عن أي فروقات أو عيوب لم يتم رصدها في تقرير الفحص المبدئي.